554000.000 554500.000 555000.000

5537000.000 5536500.000 5536000.000

Am Ingerkinger Weg
Hohentwieläcker
Täläcker
Lange Wiesen
Krautteile
Stiefenbach
Bergäcker
Schloßgarten
Hirtenbach
Streichewiesen
Hinter dem Hirtenhaus Braungass Äcker
Streichewiesen
Braungass Äcker
Weiherwiesen
Weiheräcker
Schindwasen
Dosenwiesen
Wolfwiesen
Weinberg
Fronjauchert
Hüttenäcker
Hägelesäcker
Galgenäcker
Reifhölzle
Wolfeschle
Galgen-berg
Galgenwiesen
Altweiher
Altweiheräcker
Kurzes Ge

Kartenhintergrund © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL), www.lgl-bw.de
©basemap.de / BKG April 2023



Starkregengefahrenkarte

Fließgeschwindigkeitenkarte außergewöhnliches Abflussereignis, verschlämmt

Legende

- Gemeindegrenze
- Modellgebiet
- AWGN (HWGK-Gewässer, unbegrenzt leistungsfähig)
- AWGN (HWGK-Gewässer, begrenzt leistungsfähig)
- AWGN (nicht HWGK-Gewässer)
- ALKIS Gebäudeflächen

Maximale Überflutungsausdehnung

- Tiefe ≥ 5 cm

Maximale Fließgeschwindigkeiten

- 0.2 - 0.5 m/s
- 0.5 - 2.0 m/s
- > 2 m/s

0 100 200 300 m

Lagebezugssystem:	ETRS89 / UTM
Höhenbezug:	DHHN2016 (Höhenstatus 170)

Gemeinde Oberstadion
Hundersingen • Mosisbeuren • Mühlhausen
Hundersingen • Bettighofen

Kommunales Starkregenrisikomanagement in Oberstadion

Fließgeschwindigkeitenkarte außergewöhnliches Abflussereignis, verschlämmt	Plan: FG_AUS_V_014_Oberstadion
Maximale Fließgeschwindigkeiten und Fließrichtung für ein außergewöhnliches Starkregenabflussereignis mit verschlämmtem Boden.	Plangröße: DIN A1
	Maßstab: 1: 2 500
	Bearbeitungsstand: 17.04.2023

Wasser-Müller Ingenieurbüro GmbH
Jarekstraße 7 + 9, 88400 Biberach

Tel. 07 351/15 86-0 info@wm-bc.de
Fax 07 351/15 86-13 https://www.wm-bc.de

ProAqua Ingenieurgesellschaft mbH
Turpinstraße 19, 52066 Aachen

Tel. 02 41/9 49 92-0 mail@proaqua-gmbh.de
Fax 02 41/9 49 92-29 www.proaqua-gmbh.de